



# 加 JA-100

## 系统

系统配置 1400

## 进给速度

X/Y/Z	m/min	12/12/12
A/B	rpm	60/40

## 主轴

mm	80
rpm	10000
rpm	20000
mm	HSK-E25
kW	3.7
-	-
-	-
-	-

## 刀库

mm	10
mm	55
kg	0.5
-	HSK-E25
-	-

与

精

